

## **Ao ligar o computador com múltiplos myPCLabs e/ou myPCProbes conectados, apenas um parece ser corretamente detectado. Por que?**

Realmente, esse é um pequeno inconveniente relacionado aos drivers utilizados por estes aparelhos. Para que todos os aparelhos sejam perfeitamente reconhecidos e mapeados para portas seriais virtuais, deve-se desplugá-los e replugá-los nas respectivas portas USB ou simplesmente conectá-los às portas USB apenas depois do computador ter sido inicializado.

ID de solução único: #1050

Autor: :

Última atualização: 2008-05-26 15:16