

WebServer WS10

Qual o tipo de cabo recomendado para ligar o equipamento a uma rede Ethernet?

Existem vários tipos de cabos Ethernet, sendo o mais comum o cabo do tipo par trançado com um conector RJ-45. Dependendo da velocidade que se deseja (10M, 100M, 1G, 10G bits/s ou até mais), deve-se utilizar um cabo com uma categoria compatível. Para equipamentos que funcionam em redes de 10M e 100M bits/s (10/100), como é o caso, deve-se usar cabos "Cat 5" ou superior.

ID de solução único: #1276

Autor: : sandro rafael dos santos

Última atualização: 2010-12-28 10:57